



Виды соединения деталей.




Шканты лучше
устанавливать
в торцевую часть
соединяемой
детали.


Соединение эксцентриковой стяжкой



ВСТАВИТЬ ШТАП
В ДЕТАЛЬ И
ЗАКРУТИТЬ



ВСТАВИТЬ КРУГЛУЮ
ДЕТАЛЬ ЭКСЦЕНТРИКА
В ДЕТАЛЬ №2



СОЕДИНИТЬ ДЕТАЛИ
ВЛОЖИТЕ И ПОВЕР-
НИТЕ ЭКСЦЕНТРИК

