

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(Наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

(подпись)

ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы, фабрика ответственности не несет.

Наш адрес: РОССИЯ, 156009, Костромская область, г. Кострома, ул. Юбилейная, д.28, morokov@vashden.com

Контактный телефон: 8(4942) 42-14-00, 42-23-51

(линия отреза)

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска
2. Отметка магазина о продаже
3. Штамп магазина

4. « ____ » 20 ____ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.


Сертификат _____



Фабрика Мебели "Ваш День"
156009, г. Кострома, ул. Юбилейная, д.28

EAC


Модульная серия корпусной мебели "FEDERICA" Кровать Кр-06 без ГПМ 1600



Инструкция по сборке

Материалы: ЛДСП, ЛМДФ, ХДФ крашенное

101




102




103




104




105




106




107




108




109




110




111




112




113




114




115




116



117



118



Для заметок

Внимание покупателя: перед сборкой необходимо проверить целостность деталей в упаковке, а так же соответствие количества деталей и фурнитуры в пакетах согласно ведомости.

Ведомость фурнитуры

N п/п	Наименование фурнитуры	Кол-во
101	Евровинт 6.4x50	6
102	Ключ z-образный шестигранный	1
103	Эксцентрик 16 размер 15x13	15
104	Дюбель DU 232 размер 30x8	15
105	Шкант 8x30	18
106	Футорка разжимная M6	8
107	Винт 6x12 с полукруглой головкой	8
108	Шайба плоская D7x16x1.5	12
109	Уголок регулируемый 32x52x30	4
110	Винт с потайной головкой M6x40	4
111	Гайка M6	4
112	Кронштейн угловой	2
113	Саморез 4x16 с прессшайбой	8
114	Саморез 4x30	16
115	Подпятник с гвоздем	9
116	Фетр самоклеящийся 30x30	9
117	Стяжка межсекционная Ø5	4
118	Винт к стяжке 4x14	4

Комплектовочная ведомость деталей Кр-06 (1600)

N п/п	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет N
1	Царга боковая левая	2004x252x16	1	1
2	Царга боковая правая	2004x252x16	1	
3	Царга средняя	1796x268x16	1	
4	Планка	208x192x16	1	
5	Спинка подножия	1588x252x16	1	
6	Царга поперечная	1620x268x16	1	
7	Опора угловая	256x34x16	2	
8	Спинка задняя	1350x500x16	1	
9	Спинка изголовья	1656x381x16	1	

FEDERICA Фурнитура Кр-06 без ГПМ.

N п/п	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет N
10	Фурнитура без ГПМ	Пакет	1	1

Внимание! Мягкая накладка приобретается отдельно.

N п/п	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет N
11	Мягкая накладка	1250x185x55	1	1

Комплектовочная ведомость деталей Кр-06 (1600)

N п/п	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет N
12	Спинка изголовья	1656x670x16	1	1

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

- 1.Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении "запотевает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
- 2.Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°C и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
- 3.На поверхность деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей растворителей (спирт, бензин, ацетон).
- 4.Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
- 5.Поверхность мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
- 6.Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
- 7.Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

На гибкое кроватное основание (в том числе застланное матрасом) нельзя вставлять ногами, прыгать на нем, кидать тяжелые предметы, а также каким-либо иным способом подвергать отдельно взятые гнутоклееные планки избыточной нагрузке.

Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:

1. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а так же (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем;
2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа;
3. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели;
4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C

Порядок предъявления претензии на качество мебели.


Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с желательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К сведению покупателя.


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, желательно приложить гарантый талон и упаковочные ярлыки.


15) Собранные основание положить в кровать и выровнять. Прикрепить уголок регулируемый. Уголок установить вплотную к царгам боковым. Прикрутить саморезами к царгам. Вставить оставшиеся ламели.




1) В царгу поперечную вставить шканты. Приколотить подпятники к царгам продольной и поперечной.




2) Соединить царги продольную и поперечную



③ Установить фурнитуру в спинку изголовья





⑭ Согласно инструкции собрать кроватное основание. Приклейте фетры самоклеющиеся, отмерив указанное расстояние. Место приклеивания протереть от пыли влажной тряпкой и дать высохнуть. Вставить по 4 крайние ламели.




⑬ Собранныю кровать установить к стене.

Во избежание излома деталей, для перемещения собранной кровати на место потребуется помочь трех-четырех человек.



Внимание! Кровать должна быть установлена вплотную к стене. Наличие зазоров из-за плинтуса и неровных стен **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!**

⑭ Соединить спинку изголовья и царгу продольную




101x2


9

5

⑮ В царги боковые закрутить дюбели, забить футорки и вставить шканты



106x4




104x2

105x4

1


2

⑥ Соединить царгу боковую левую, спинку изголовья и царгу поперечную




⑫ Прикрутить спинку изголовья.


Если в комплект входит мягкая накладка, просверлить рекомендуемые отверстия и закрутить саморезы.




11) К спинке изголовья прикрутить спинку заднюю




7) К царге поперечной прикрутить планку. В планку вставить шканты.



⑧ Вставить шканты и закрутить дюбели в опоры угловые



⑨ К спинке подножия прикрутить опоры угловые. Закрутить дюбель.



⑩ Соединить спинку подножия, царги боковые и планку

