




Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

### Кухонный корпус СУ90-900

Габариты: Д.810 x В.820 x Г.810 мм



Габарит со столешницей Д.900 x В.820 x Г.900 мм

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛХДФ 3,2 мм	14	Задняя стенка	2	715	400
	ЛХДФ 3,2 мм	15	Задняя стенка	1	715	362
	Фасад в сборе	1	Створка (1 ряд пет.)	1	716	330
	Фасад в сборе	2	Створка (2 ряда пет.)	1	716	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Крышка	1	807	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Вязка	1	775	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Боковина правая	1	704	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Боковина левая	1	704	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Панель_(задняя)	1	688	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Крышка	1	458	349
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Вязка	1	458	333
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Планка	1	791	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Планка	1	717	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Планка	1	717	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Планка	1	333	74
	Планка соединительная для ДВП	16	Планка соединительная для ДВП	1	688	
	Фурнитура в коробе/комплектующая		Фурнитура (короб)			

**Набор фурнитуры**

стяжка-евро 6,3*50 мм x19	стяжка hettich эксцентриковая двойная x4	шкант 8*30 мм x4	пластина крепежная ПК-40 (38*12*2 мм) x4	стяжка уголок 30x30x15 мм x3
Ключ для стяжки евро x1	шуруп 4*30 мм цинк x8	шуруп 3,5*15 мм (hettich) x70	шуруп 4,2*14 мм п/ш (саморез) x10	Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10 x10
Гвоздь 2 * 20 мм x100	стяжка межсекционная D5 x4	схема-сборки x1	Демпфер силиконовый x4	Коробка (Z-картон) под фурнитуру (Кухонные модули 455x100x100 мм) x1
ножка кухонная 100 мм пластмасс x8	Монтажная планка петли HAFELE Duomatic 3mm_(арт. 329.71.503) x3	Монтажная планка петли HAFELE Metallamat A 2mm_(арт. 316.51.502) x3	петля Карусельная Salice 70гр._(арт. 329.19.700) x3	петля Накладная_Metallamat_175гр._(арт. 316.32.600) x3
Заглушка для евро-стяжки белый x19	Заглушка для эксц. стяжки белый x8	Заглушка технологическая D 5 мм белый x10		

## Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучите эскиз и Инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно Инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!  
Используйте данное примечание при сборке каждой секции!
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подплитники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика.
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием: необходимо перед установкой на каркас удалить защитную пленку с фасада.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 3,5x15 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.
20. Для устойчивого положения изделия по окончании сборки отрегулируйте ножки, проверяя точность регулировки «уровнем».

## Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створок необходимо держать в закрытом состоянии. Винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу, предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте [mcstyle.ru](http://mcstyle.ru) во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей Инструкции.

## ВНИМАНИЕ !

Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.


Вложенный в фурнитуру отрывной ярлык приклейте на заднюю стенку изделия по окончании сборки:



Условное обозначение:



- кромочный  
материал



В процессе сборки вам понадобятся:







Схема сборки




Помощник




Рулетка




Уровень




Молоток




Отвертки




Дрель



Сверло D-5 мм




Линейка







Карандаш



1






2









6

**3****4****7**


**5**

A


**6**

8

7





8






9


9



10



10

**11**

x 2



x 2



x 8




x 2



x 2

**12****2**

Досверлить  
Отверстие под  
ручку D-5 мм








**14**

Схема работы створки



## Регулировка петель



Ваша мебель готова к эксплуатации  
Спасибо, что выбрали МК «СТИЛЬ»



12