

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10 С.

В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвёртывать их.

Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.

Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а так же от механических повреждений.

На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах.

При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.

При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключающем их открывание или выдвижение.

Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.

Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%. **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

### Условия гарантии

- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантитным талоном(или копии), претензии по качеству деталей - с этикеткой от упаковки пакета деталей.

- Все гарантитные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантитного талона.

- Гарантитный срок эксплуатации изделий мебели 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

### Гарантитное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

**011(021,031) 211(221,231)**

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия - \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_  
(печать магазина)

Вид доставки \_\_\_\_\_

С условиями гарантитного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_  
Талон сохранять до истечения гарантитного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.


Претензии направляются по адресу:

Россия, 610913, г.Киров, п.Садаковский, ул.Московская 26,  
e-mail: info@styling-mebel.ru

Тел./факс: (8332) 251-251 (многоканальный)



Отправь свой отзыв о  
мебели на адрес:  
[otzyv@styling-mebel.ru](mailto:otzyv@styling-mebel.ru)



**Набор мебели “Танго”  
APT 01.103.02(03,04)  
(2800\*1700\*550)**

**Инструкция по сборке**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**  
**Набора мебели "Танго" 01.103.02(03,04)**

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке,  
 порядка которых просим Вас придерживаться.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ**

№ дет.	Название	Размеры Мм	Кол-во	№ пак.	№ дет.	Название	Размеры Мм	Кол-во	№ пак.
1	<b>Шкаф:</b> Стенка боковая левая	1600x295	1	2	15	Дверь левая	1388x397	1	4
2	Стенка боковая правая	1600x295	1	2	16	Дверь правая	1388x397	1	4
3	Стенка нижняя	800x320	1	1	18	Стенка вертикальная	375x204	2	5
4	Стенка верхняя	1401x330	1	1	19	Стенка задняя	1402x385	2	4
5	Дверь	1594x397	2	3	20	Стенка ящика передняя	735x173	1	1
6	Стенка задняя	1608x384	2	3	21	Стенка ящика боковая левая	353x130	1	1
7	Полка	761x279	1	1	28	Стенка ящика боковая правая	353x130	1	1
8	Полка стеклянная	761x275	2	1	29	Стенка ящика задняя	702x130	1	1
9	Стенка горизонтальная	763x279	1	1	22	Стенка ящика нижняя	353x150	1	5
10	<b>Тумба:</b> Стенка боковая левая	1394x410	1	4	23	Дно ящика	675x362	1	5
11	Стенка боковая правая	1394x410	1	4	24	Полки:			
12	Стенка верхняя	801x447	1	5	25	Стенка нижняя	1200x550	1	6
13	Стенка нижняя	800x440	1	5	26	Стенка средняя	1200x550	1	6
14	Стенка горизонтальная	763x394	1	5	27	Стенка верхняя	1200x550	1	6
						Полка	1200x270	2	2


**ФУРНИТУРА**

Название	Внешний вид	Кол-во	Название	Внешний вид	Кол-во
Винт-конфирмат 7x50		34	Труба d 28 пластик. :314мм		1
Заглушка		18	306 мм		1
Ключ шестигранный S4		1	562 мм в пакете №5		1
Стойка		8	146 мм		1
Муфта+конус		8	224мм		1
Шкант 8x30		10	Направляющие ролик.		1
Дюбель ввинчиваемый		4	Шуруп 6,3x13 потайной		4
Дюбель Du277+Эксцентрик Rastex 15/10		6	Штанга выдвижная		1
Полкодержатель APT 142		12	Шуруп 4x16		4
Полкодержатель APT 140		8	Фиксатор ДВП		18
Петля 4-х шарнирная		12	Шуруп 3x20		18
Планка ответ. с шурупами		12	Опора регулируемая		11
Шуруп 4x16 (потайной)		72	Профиль соедин. 1598 мм ( в пакете №2)		1
Амортизатор		6	Профиль соедин. 1392 мм ( в пакете №4)		1
Ручка		4	Втулка соединительная		10
Шуруп для ручки 4x20		4			
Шуруп для ручки 4*25		4			


\* Предприятие изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.

Сборку изделия производят два человека. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.


14




15




16



1



2



3

