

Список фурнитуры

п/п	Наименование	Изображение	Кол-во	Ед.изм.
7	Штанга L=836		1	шт.
8	Полкодержатель		8	шт.
9	Штангодержатель		2	шт.
10	Саморез 4x16		66	шт.
11	Саморез 3,5x16		18	шт.
12	Саморез 3,5x25		4	шт.
13	Ручка		5	шт.
14	Винт М6x25		8	шт.
15	Подложка под ножку		6	шт.
16	Гвоздь		100	шт.
17	Шайба для гвоздя		25	шт.
18	Металлокаркас		1	шт.
19	Металлокаркас		2	шт.
20	Петля для средней двери		4	шт.
21	Брус соединительный L=1734		1	шт.

ПОРЯДОК СБОРКИ / УСТАНОВКИ

1. Вкрутить стойку эксцентрика (3.2) в отверстия D=5 мм. и установить шканты (4) в отверстия D=8 мм. Стенки боковой левой и правой. (детали 12А, 12Б и 13А, 13Б);
2. Закрепите направляющие (6) на стенки боковые и вертикаль (детали 13А, 13Б и 11) саморезами 3,5x16;
3. Используя винты (12) прикрепите стенки боковые (детали 13А, 13Б) к металлокаркасу (19);
4. Прикрепите подпятники (15) к металлокаркасу (16)
5. Собрать каркас шкафа, последовательно соединив детали (3, 4, 5, 6, 7, 9) со стенками боковыми и вертикалями (12А, 12Б, 13А, 13Б и 9, 11) на эксцентриковую стяжку (3);
6. Скрепите верхний и нижний корпус тумбы через металлокаркас (19) на шурупы 4x25 и конфирматы (1);
7. Прикрепите стенку заднюю (деталь 17) на гвозди (16);
8. Петлю (5) прикрепите на бока (детали 12А и 12Б), а петлю (20) на вертикаль (деталь 9) на саморезы 4x16;
9. Установите двери, при помощи саморезов (4x16), и ручки (13) на двери и лобовики (1А, 1Б, 1В и 2А, 2Б).

СБОРКА ЯШНИКА

1. Вкрутить стойку эксцентрика (3.2) в отверстия D=5 мм. и установить шканты (4) в отверстия D=8 мм. Стенки боковые ящика (детали 14);
2. Закрепите направляющие (6) на стенки боковые ящика (деталь 14) саморезами 3,5x16;
3. Собирайте ящик используя конфирматы (1) и эксцентриковую стяжку (3);
4. Прикрепите дно ящика (деталь 16) к стенкам боковым ящика (деталь 14) на саморезы 4x16, прикрепите ручки (16) к стенке передней ящика (детали 2А и 2Б).


620103, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,

ул.Окружная, д.3

тел. (343) 295-72-01, 295-72-02(03-06)

www.asm-modul.ru

Схема сборки Шкаф для одежды



Габаритные размеры (ШxВxГ)
1300 x 2145 x 578 мм.

ГАРАНТИИ ТЗГОТОВИТЕЛЯ

1. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца со дня продажи при соблюдении правил.
3. Претензии по комплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.
4. Ввиду совершенствования технологии, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны отклонения по сравнению с данной инструкцией.
5. При покупке мебели по представленным образцам, предприятие-изготовитель и магазин цвет и текстуру приобретаемых изделий в соответствии с образцом не гарантирует.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отапливание и вентиляцию, при температуре не ниже +20 С и не выше +40 С при относительной влажности 45-70%.
2. Удаление пыли с поверхности следует производить сухой мягкой тканью.
3. Для удаления загрязнений (пятен) рекомендуется проводить протирку мебели влажной тканью с добавлением небольшого количества моющего средства. Потом все поверхности и фурнитуру необходимо протереть сухой тканью.
4. Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания ДСП и отслаивания кромок на боковых поверхностях.
5. Во избежание выцветания фасадов, нужно оберегать от прямых солнечных лучей.

ВНИМАНИЕ!

Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!